

# KANFAS

servis požárních služeb

**Stanislav KANDUS**

technicko - organizační činnost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ: CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1

tel/fax : 251 819 727

e-mail : [info@kanfas.cz](mailto:info@kanfas.cz)

# ZPRÁVA

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou  
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.  
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou**

Objekt: Boloňská 305/8  
Praha 10

Číslo HS: 379

# ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody  
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy

## I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

## dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 25020992	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,86	

## II. naměřené hodnoty

Boloňská 305/8	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Boloňská 305/8	H 1	0,37	0,19	0,18	0,34
	H 2	0,39	0,20	0,19	0,35
	H 3	0,41	0,21	0,20	0,35
	H 4	0,43	0,22	0,21	0,36
	H 5	0,45	0,23	0,22	0,37
	H 6	0,47	0,24	0,23	0,38
	H 7	0,49	0,25	0,24	0,39
	H 8	0,51	0,26	0,25	0,40
	H 9	0,53	0,27	0,26	0,40
	H 10	0,55	0,28	0,27	0,41
	H 11	0,57	0,29	0,28	0,42
	H 12	0,59	0,30	0,29	0,43
	H 13	0,61	0,31	0,30	0,43

**Stanislav KANDUS**

technicko - organizační činnost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 2

tel/fax : 251 819 727

e-mail : [info@kanfas.cz](mailto:info@kanfas.cz)**Majitel:**

Společenství vlastníků Boloňská 305

Boloňská 305/8, 109 00 Praha 10

IČO: 29147361

**Zastoupený:**

Bytové družstvo Pragostav

Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 00034843

## **Záznam o požární preventivní prohlídce společných prostor objektu Boloňská 305/8, Praha 10, 109 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.**

Preventivní požární prohlídku provedl dne 05.12.2018 Milan Rzounek, Robert Jennel

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Stavební dokumentace a průvodní technická zpráva PO je k dispozici.
- 3) Stavební řešení objektu: Jedná se o bytový objekt s vchodem/východem v I.NP. Objekt má 1 podzemní podlaží a 12 nadzemních podlaží. Strojovna výtahu je umístěna na střeše.
- 4) Využití objektu: Budova pro bydlení.
- 5) Závady únikových cest - schodišťový prostor:

Boloňská 305/8

12. NP pravá strana - 2x skříň, botník

12. NP chodba - stolek, květiny

11. NP chodba - květiny

10. NP levá strana - 6x botníky

10. NP pravá strana - botník

9. NP pravá strana - 1x skříňka

7. NP levá strana - 5x skříňka, 2x židle

5. NP levá strana - botník

3. NP patro levá strana - skříň, botník, plasty

2. NP pravá strana - skříň

1. - 3. NP - uzamčeny balkónové dveře  
velmi špatný přístup do hydrantových skříní

PHP umístěny v kanceláři

přítomen pan Lorenc

- 6) Značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení je v souladu s § 11 vyhlášky MV. 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniku osob, případně označení evakuačních výtahů atd.
- 7) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů není v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 8) Jsou-li v objektu požárně bezpečnostní zařízení ( jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO ) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.

# Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.  
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 185004

Kontrola provedena :05.12.2018

Provedl :Milan Rzounek, č. 11305

## Odběratel :

**Společenské vlastníků Boloňská 305**

Boloňská 305/8

109 00 Praha 10

IČ : 29147361

DIČ :

## Dodavatel :

**Stanislav KANDUS**

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992

## Provozovna :

**Boloňská 305/8**


Boloňská 305/8

109 00 Praha 10

Tel/fax: 251 819 727

E-mail : [info@kanfas.cz](mailto:info@kanfas.cz)

č.	Umístění	Typ	Vyr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	kancelář	PG6 LE	036517		x			2004	12/23		odpovídá
2	"	PG6 LE	040383		x			2008	12/23		odpovídá
3	"	PG6 LE	042304		x			2003	12/23		odpovídá
4	strojovna výtahu	6P KT	048111			C		1998	12/18	likvidace starého PHP	vyřazen
5	strojovna výtahu	S5H	096486					2018	12/23	nový PHP	odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	0	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	3	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	1	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.				
Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Následující kontrolu provést:		prosinec 2019	dle Vyhl. MV ČR 246/2001	
Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		
				

# Z P R Á V A

o prohlídce nezavodněného požárního vodovodu (suchovodu) dle čl. 137 - 146 ČSN 73 6660

---

Kontrola byla provedena v objektu:

**Společenství pro dům č.p. 305 Praha 10 Horní Měcholupy**  
**IČO: 29147361**

**Boloňská 305/8:** Byla provedena vizuální prohlídka suchovodu bez provedení tlakové zkoušky suchovodu.

Suchovod v tomto objektu je použitelný k hasebnímu zásahu.

Prohlídka provedena dne: 5. 12. 2018

Následná kontrola: prosinec 2019

Přítomen: pan Lorenc

Kontrolu provedl: Kandus Michal č. osv. PO-Z-274/2000

V Praze dne: 6. 12. 2018

Razítko a podpis

# Z P R Á V A

## **o prohlídce a kontrole požárního odvětrání únikových cest objektu**

Kontrola byla provedena (adresa) - majitel:

**Společenství pro dům č.p. 305, Praha 10 Horní Měcholupy, Boloňská 305/8  
IČO: 29147361**

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady, včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:

V objektu je instalován systém elektronického požárního odvětrání (okno). Ovládací tlačítka na každém podlaží. Strojovna vzduchotechniky ve 12. patře.

Systém odvětrávání únikových cest objektu: v době kontroly provozuschopný

Prohlídka provedena dne: 5. 12. 2018

Následná kontrola: prosinec 2019

Přítomen: pan Lorenc

Kontrolu provedl: Kandus Michal č. osv. PO-Z-274/2000

V Praze dne: 6. 12. 2018

Razítko a podpis